



STARR-LAM™

MADRIER D'ÉCHAFAUDAGE LAMELLÉ-COLLÉ (GLULAM)

INSPECTION VISUELLE ET ÉVALUATION


Le madrier d'échafaudage **STARR-LAM™** doit être soigneusement inspecté par une personne qualifiée avant chaque utilisation. Effectuer régulièrement une inspection visuelle et respecter les procédures de manipulation et d'entreposage sont les meilleurs moyens de garantir un fonctionnement sécuritaire.

Les madriers d'échafaudage **STARR-LAM™** qui présentent les défauts visuels suivants doivent être immédiatement retirés du service car ils peuvent entraîner des blessures ou la mort.


LES DÉFAUTS SUIVANTS NE SONT PAS ACCEPTÉS :

- Flache d'une profondeur de 1 po (25 mm) qui s'étend sur plus du quart de la longueur
- Pourriture, bois altéré et carie alvéolaire
- Roulure sur la largeur et la profondeur d'une lamelle
- Gauchissement (ou voilement) supérieur aux limites indiquées dans le tableau ci-dessous :
- Entaille, rainure et encoche
- Fente plus longue que sa largeur
- Gerce plus longue que sa largeur
- Nœud lâche excédant 1-1/2 po (38 mm) de diamètre
- Creux ou moelle d'une profondeur de 1/2 po (12,7 mm)
- Trait de scie d'une profondeur excédant 5/16 po (8 mm)
- Trous percés mécaniquement

Longueur du madrier	6 pieds (1,8 m)	8 pieds (2,4 m)	10 pieds (3,0 m)	12 pieds (3,6 m)
Longitudinal de face (arc)	3/16 po (4,8 mm)	3/8 po (9,5 mm)	15/16 po (23,8 mm)	1-1/8 po (28,5 mm)
Longitudinal de rive (cambrure)	1/16 po (1,6 mm)	1/8 po (3,1 mm)	1/4 po (6,4 mm)	3/8 po (9,5 mm)
Transversal (tirant à coeur)	1/8 po (3,1 mm)	1/8 po (3,1 mm)	1/8 po (3,1 mm)	1/8 po (3,1 mm)
Gauchissement (torsion)	11/16 po (17,5 mm)	15/16 po (23,8 mm)	1-1/4 po (32 mm)	1-1/8 po (35 mm)



LES DÉFAUTS SUIVANTS NE SONT PAS ACCEPTÉS



Les directives ci-dessus n'incluent pas tous les énoncés et ne remplacent pas les autres mesures de sécurité et de prévention. Elles ne sont pas destinées à remplacer les exigences et règlements tels qu'énoncés par la Occupational Safety and Health Administration (OSHA), ni les normes énoncées par American National Standards Institute (ANSI). **STARRFOREST inc.**, au nom de ses dirigeants et de ses employés, décline toute responsabilité pour l'utilisation de l'information contenue dans cette publication.



CET AVIS DE SÉCURITÉ VOUS EST PROPOSÉ PAR STARRFOREST inc.

1140, boulevard St-Félicien, # 200, St-Félicien, (Québec) G8K 2X3

Téléphone : 418 630-4406 Télécopieur : 418 630-2542

www.starrforest.com